Pk = 0+032.58
Skala 1:500/100



P.P. = 0+34.30
Skala 1:500/100



Pk = 0+037.86
Skala 1:500/100



P.P. = 0+36.30
Skala 1:500/100



Pk = 0+042.79
Skala 1:500/100



P.P. = 0+34.30
Skala 1:500/100



Pk = 0+045.86
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.30
Skala 1:500/100



Pk = 0+048.53
Skala 1:500/100

P.P. = 0+33.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+052.22
Skala 1:500/100



P.P. = 0+32.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+059.42
Skala 1:500/100



P.P. = 0+31.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+132.00
Skala 1:500/100

P.P. = 0+32.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+143.66
Skala 1:500/100



P.P. = 0+36.40
Skala 1:500/100



Pk = 0+150.63
Skala 1:500/100



P.P. = 0+33.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+217.49
Skala 1:500/100



P.P. = 0+31.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+223.89
Skala 1:500/100



P.P. = 0+33.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+272.89
Skala 1:500/100



P.P. = 0+34.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+288.86
Skala 1:500/100



P.P. = 0+35.00
Skala 1:500/100



Pk = 0+298.16
Skala 1:500/100



P.P. = 0+35.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+317.53
Skala 1:500/100

P.P. = 0+35.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+342.62
Skala 1:500/100

P.P. = 0+35.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+371.77
Skala 1:500/100

P.P. = 0+35.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+393.29
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+433.16
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+472.91
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+478.83
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+533.33
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+542.97
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+548.18
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+572.32
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+575.79
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+583.88
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100

Pk = 0+644.84
Skala 1:500/100

P.P. = 0+36.00
Skala 1:500/100